RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

DESSIN NON À L'ÉCHELLE



PIÈCE (I)

NOTES:

1. Assembler et faire pointer le projet au complet avant de débuter le soudage
2. Soudage smaw avec E4918
3. Soudage vertical en montant
4. Le projet doit demeurer à plat sur sa base lors du soudage
5. Faire pointer le projet une fois l'assemblage terminé et avant le de commencer à souder
6. Soudage SMAW; racine E4310 ou E4311, remplissage E4918

Temps maximum; 6 heures



PIÈCE (C)



PIÈCE (B)

Tout le matériel est en acier doux
Toutes les dimensions sont en millimètres

Item	Quantité	Description	Notes
L	1	PLAQUE 9 x 60 x 60	
K	1	PLAQUE 6 x 25 x 150	
J	2	PLAQUE 6 x 25 x 256	
I	1	PLAQUE 6 x 94 x 100	Contour
H	2	PLAQUE 9 x 49 x 200	Chanfreinée sur un côté
G	1	PLAQUE 6 x 100 x 200	
F	1	PLAQUE 6 x 100 x 200	
E	1	PLAQUE 6 x 200 x 256	
D	2	PLAQUE 9 x 99 x 150	Chanfreinée sur un côté
C	1	PLAQUE 6 x 200 x 256	Contour
B	1	PLAQUE 6 x 200 x 256	Contour
A	1	PLAQUE 6 x 262 x 265	

Conception	Vérifié par	Dessiné par		Date	Échelle
J. K.	Jason Wagg	John Kroisenbrunner		10–14–2018	1:4

SKILLS COMPÉTENCES CANADA

COMPÉTENCES CANADA 2019

SECONDAIRE JOUR 2

2010–CS–2A–F

Revision	Page
1	1de1